ÚZEMNÍ PLÁN BRATŘEJOV

VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1



číslo funkční plochy	výměra plochy celkem	z zastavěného území (ZÚ)	z toho: v PUPFL celkem	z toho: kultura orná půda	z toho: kultura chmelnice	z toho: kultura vinice	z toho: kultura zahrada	z toho: kultura trvalý travní porost	z toho: kultura lesní půda	z toho: kultura vodní plocha	z toho: zastavěná plocha	z toho: ostatní plocha	z toho: v ZÚ	z toho: zastavěná plocha	z toho: ostatní plocha	z toho: v ZÚ	z toho: zastavěná plocha	z toho: ostatní plocha	funkční využití kód
				z toho v ZPF							z toho: v PUPFL								
1	0,2646	0,0000	0,0000	0,2646	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2646	0,0000	0,0000	0,0000	0,2646	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	BI
2	0,1607	0,0000	0,0000	0,1607	0,1396	0,0000	0,0000	0,0000	0,0211	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1607	0,0000	BI
3	0,1539	0,0000	0,0000	0,1539	0,0776	0,0000	0,0000	0,0000	0,0763	0,0000	0,0000	0,0000	0,0763	0,0000	0,0000	0,0000	0,0776	0,0764	BI
4	0,2965	0,0000	0,0000	0,2762	0,1219	0,0000	0,0000	0,0000	0,1543	0,0000	0,0000	0,0000	0,1543	0,0000	0,0000	0,0000	0,0954	0,2208	BI
5	0,6068	0,0000	0,0000	0,6068	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6068	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6068	0,0000	BI
6	0,0968	0,0000	0,0000	0,0968	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0968	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	BI
7	0,1255	0,0000	0,0000	0,1255	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1255	0,0000	0,0000	0,0000	0,1255	0,0000	0,0000	0,0000	0,1255	0,0000	BI
8	0,2233	0,0000	0,0000	0,2233	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2233	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2233	0,0000	BI
9	0,1801	0,0000	0,0000	0,1801	0,0960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0841	0,0000	0,0000	0,0000	0,0841	0,0000	0,0000	0,0000	0,1801	0,0000	BI
10	0,2715	0,0000	0,0000	0,2715	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2715	0,0000	0,0000	0,0000	0,2715	0,0000	0,0000	0,0000	0,2715	0,0000	BI
11	0,3730	0,0000	0,0000	0,3730	0,3730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3730	0,0000	BI
12	0,4956	0,0000	0,0000	0,4956	0,3357	0,0000	0,0000	0,0000	0,1599	0,0000	0,0000	0,0000	0,1599	0,0000	0,0000	0,0000	0,4956	0,0000	BI
13	0,1880	0,0000	0,0000	0,1881	0,1032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0849	0,0000	0,0000	0,0000	0,0849	0,0000	0,0000	0,0000	0,1881	0,0000	BI
14	0,2564	0,0000	0,0000	0,2564	0,1598	0,0000	0,0000	0,0000	0,0966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0966	0,0000	0,0000	0,0000	0,2564	0,0000	BI
15	0,1177	0,0000	0,0000	0,1177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1177	0,0000	0,0000	0,0000	0,1177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1177	BI
17	0,2225	0,0000	0,0000	0,2225	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2225	0,0000	0,0000	0,0000	0,2225	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2225	BI
18	0,4769	0,0000	0,0000	0,4769	0,4769	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4769	0,0000	BI
19	0,5067	0,0000	0,0000	0,5067	0,5067	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4960	0,0107	BI
20	0,1678	0,1678	0,0000	0,1678	0,1678	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1678	0,0000	0,0000	0,0000	0,1678	BI
21	0,0956	0,0000	0,0000	0,0956	0,0959	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0392	0,0517	BI
22	0,0202	0,0000	0,0000	0,0867	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0867	0,0000	0,0000	0,0000	0,0867	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0867	BI
23	0,1488	0,0000	0,0000	0,1488	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1488	0,0000	0,0000	0,0000	0,1488	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1488	BI
26	0,1393	0,0000	0,0000	0,1393	0,1393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1393	BI
28	0,0674	0,0000	0,0000	0,0674	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0674	0,0000	0,0000	0,0000	0,0674	0,0000	0,0000	0,0000	0,0674	0,0000	OV
29	0,3653	0,0000	0,3555	0,3653	0,0373	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0280	0,3653	0,0000	0,0000	0,0000	0,3653	OV
30	0,6008	0,0000	0,0000	0,6008	0,6008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6008	OS
31	1,7402	0,0000	0,7867	1,7742	0,0238	0,0000	0,0000	0,0000	0,7534	0,0000	0,0000	0,0000	0,7534	0,0000	0,0000	0,0000	0,7402	0,0000	DS
32	2,2764	2,2764	0,0000	1,3341	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2138	0,0000	0,0000	0,0000	0,2138	0,0000	0,0000	0,0000	0,4875	0,5464	DS
33	0,0293	0,0293	0,0000	0,0198	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0198	0,0000	0,0000	0,0000	0,0198	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0198	DS
34	0,1329	0,1329	0,0000	0,1329	0,1329	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1329	0,0000	0,0000	0,0000	0,1329	DS
35	1,1913	1,1913	0,0000	1,1844	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1844	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1192	0,0694	DS
36	73,8768	0,0000	0,0000	60,1834	43,2421	0,0000	0,0000	0,5321	0,0000	15,7148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,2254	25,9330	DS
37	0,6771	0,0000	0,0000	0,4832	0,4710	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0122	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2805	0,3538	DS
38	0,1378	0,0000	0,0000	0,1183	0,1183	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1183	DS
39	0,5366	0,0000	0,0000	0,5313	0,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5313	DS
40	0,0216	0,0000	0,0000	0,0216	0,0216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0216	DS
41	0,0151	0,0000	0,0000	0,0137	0,0137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0137	DS
42	2,1218	0,0000	0,6305	0,3925	0,0036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0889	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1896	0,4029	DS
43	0,2133	0,2133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DS
44	0,0917	0,0917	0,0000	0,0108	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0109	DS
45	71,2466	0,0000	16,4076	46,3163	8,2207	0,0000	0,0000	0,0000	0,2466	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6375	61,6857	DS
46	0,5479	0,5479	0,0000	0,5479	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5479	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5479	0,0000	DS
47	0,4227	0,0000	0,4199	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DS
48	1,7318	0,0000	1,7318	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DS
49	22,7254	0,0000	22,7151	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DS
50	0,0857	0,0000	0,0146	0,0731	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0731	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0731	DS
51	0,2217	0,0000	0,0000	0,2202	0,2202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2202	PV
53	0,0219	0,0000	0,0000	0,0219	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0219	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DS
54	0,0736	0,0000	0,0000	0,0725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0613	0,0113	DS
55	0,2051	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DS
60	0,3861	0,0000	0,0000	0,3605	0,0000	0,0000	0,0000	0,0701	0,0000	0,2195	0,0000	0,0000	0,0244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3462	DS
61	0,6966	0,0000	0,0000	0,6036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DS
62	0,6006	0,0000	0,0000	0,5636	0,4899	0,0000	0,0000	0,0000	0,0737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0737	0,0000	0,0000	0,0000	0,4400	0,1601	TI
63	0,0737	0,0000	0,0000	0,0737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0737	TV
64	0,1968	0,1968	0,0000	0,0323	0,0000	0,0000	0,0000	0,0323	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0323	TV
65	0,0375	0,0304	0,0027	0,0035	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	TV
66	0,2841	0,0000	0,0000	0,2841	0,0235	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2542	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1473	0,1363	TE
67	0,6427	0,0011	0,0000	0,5572	0,3338	0,0000	0,0000	0,0187	0,0011	0,2387	0,0000	0,0000	0,0804	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4738	TE
68	0,1878	0,0000	0,0000	0,1878	0,1878	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1864	0,0136	0,0000	0,0000	0,0000	TE
69	0,3467	0,2710	0,0000	0,0983	0,0202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0386	0,0317	T*
70	0,0279	0,0000	0,0000	0,0279	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0279	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0279	0,0000	TE
71	0,1129	0,0000	0,0000	0,1129	0,1129	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1129	0,0000	PV
72	0,1110	0,0000	0,0000	0,1110	0,1110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1110	0,0000	PV
73	0,0844	0,0000	0,0000	0,0708	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PV
74	0,0464	0,0464	0,0000	0,0464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0464	0,0000	0,0000	0,0240	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0224	PV
75	0,0241	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PV
76	0,0994	0,0715	0,0000	0,0535	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0535	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0535	PV
77	0,1148	0,0168	0,0000	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0160	PV
78	0,0714	0,0000	0,0000	0,0551	0,0245	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0306	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0551	PV
80	0,0128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PV
81	0,0816	0,0816	0,0000	0,0598	0,0224	0,0000	0,0000	0,0000	0,0086	0,0176	0,0102	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0598	0,0000	PV
82	0,0318	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0079	0,0218	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PV
83	0,0768	0,0768	0,0000	0,0316	0,0000	0,0000	0,0000	0,0316	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0316	0,0000	PV
84	0,0136	0,0136	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0086	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PV
86	0,4335	0,0000	0,0000	0,4335	0,3036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4217	0,0118	VD
87	1,4016	0,0000	0,0000	1,4016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8586	0,5430	VD
88	0,2460	0,0000	0,0000	0,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2460	0,0000	VD
89	0,1311	0,0000	0,0000	0,1311	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1311	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1311	0,0000	SP
91	5,1485	0,0000	0,0053	5,1669	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6520	4,5149	WT
92	0,1835	0,0000	0,0000	0,1031	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1031	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0135	0,0996	WT
93	0,0521	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	WT
94	0,2476	0,0000	0,0000	0,2476	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2476	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2476	0,0000	WT
95	0,2015	0,0000	0,0000	0,2015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2015	0,0000	WT
96	0,1741	0,0000	0,0000	0,1741	0,0927	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1741	WT
97	0,0008	0,0000	0,0000	0,0008	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	Z*
99	0,0201	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Z*
99	0,0209	0,0000	0,0000	0,0209	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0209	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0209	0,0000	Z*
100	0,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Z*
102	0,1532	0,0000	0,0000	0,1532	0,1249	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0284	0,0000	0,0000	0,1532	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Z*
104	0,0363	0,0363	0,0000	0,0363	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0363	Z*
105	0,0636	0,0000	0,0000	0,0636	0,0636	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0185	0,0451	Z*
106	0,1367	0,0000	0,0000	0,1367	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1367	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1367	0,0000	Z*
107	0,1999	0,0000	0,0000	0,1999	0,1999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1999	0,0000	Z*
108	0,0571	0,0000	0,0000	0,0571	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0571	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0571	Z*
109	0,1756	0,0000	0,0000	0,1756	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1756	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1756	0,0000	K
110	0,0808	0,0000	0,0000	0,0808	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0808	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0808	0,0000	K
111	0,1315	0,0000	0,0000	0,1315	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1315	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1315	0,0000	K
112	0,1225	0,0000	0,0000	0,1225	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1225	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0270	0,0955	K
113	0,2251	0,0000	0,0000	0,2251	0,0499	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2096	0,0155	K
114	2,6076	0,0000	0,0000	2,4076	1,8035	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0967	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7263	0,7713	K
115	0,3166	0,0000	0,0000	0,3166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2198	0,0968	K
117	0,6240	0,0000	0,0000	0,6148	0,6148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4243	0,1904	K
118	0,1123	0,0000	0,0000	0,1123	0,1123	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1015	K
119	3,4208	0,0000	0,0000	3,1963	2,2083	0,0000	0,0000	0,0000	0,1871	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7996	0,4967	P
120	1,3375	0,0000	0,0000	1,3375	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3375	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3375	P
121	2,7711	0,0000	0,0000	2,7711	0,4880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9428	1,8283	L
122	1,3314	0,0000	0,0000	1,2758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4844	0,8445	L
123	0,5127	0,0000	0,0000	0,5127	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5127	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3942	0,1185	L
124	0,4005	0,0000	0,0000	0,4005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3889	0,0116	L
125	1,4377	0,0000	0,0000	1,4338	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4338	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4338	L
126	0,0087	0,0000	0,0000	0,0052	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0052	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0052	0,0000	TE
129	0,2219	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	TE
130	0,2702	0,0000	0,0000	0,2630	0,0265	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2365	0,0000	0,0000	0,2630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	TE
131	21,0663	0,0000	20,3408	1,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2460	DS
132	14,5048	0,0000	0,0000	14,3031	13,3648	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9383	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3182	5,1849	DS
133	0,0327