




Souřadnice hran.bodů parcel_var.D2		Souřadnice hran.bodů parcel_var.D2		Souřadnice hran.bodů parcel_var.D2	
ID bodu	Souřadnice bodu	ID bodu	Souřadnice bodu	ID bodu	Souřadnice bodu
x_y_01	+506 766 980 -1 166 536 127	x_y_31B	+506 621 372 -1 166 520 221	x_y_61	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_01A	+506 766 980 -1 166 536 127	x_y_31C	+506 628 982 -1 166 529 776	x_y_62	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_01B	+506 766 980 -1 166 536 127	x_y_32	+506 675 890 -1 166 533 610	x_y_62A	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_01C	+506 766 980 -1 166 536 127	x_y_33	+506 675 890 -1 166 533 610	x_y_62B	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_01D	+506 766 980 -1 166 536 127	x_y_34	+506 675 890 -1 166 533 610	x_y_62C	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_02	+506 766 105 -1 166 530 736	x_y_35	+506 654 414 -1 166 519 563	x_y_63	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_02A	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_36	+506 675 890 -1 166 533 610	x_y_63A	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_03	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_38	+506 675 890 -1 166 533 610	x_y_63B	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_04	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_39	+506 727 224 -1 166 566 180	x_y_64	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_04A	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_40	+506 715 940 -1 166 584 362	x_y_65	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_05	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_41	+506 715 940 -1 166 584 362	x_y_66	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_06	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_42	+506 690 881 -1 166 592 243	x_y_67	+506 577 669 -1 166 622 837
x_y_07	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_42A	+506 690 790 -1 166 588 099	x_y_67A	+506 577 116 -1 166 626 444
x_y_08	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_42B	+506 689 121 -1 166 584 750	x_y_67B	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_08A	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_42C	+506 686 684 -1 166 592 398	x_y_67C	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_09	+506 660 864 -1 166 478 807	x_y_43	+506 671 688 -1 166 616 291	x_y_68	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_10	+506 660 864 -1 166 478 807	x_y_43A	+506 679 018 -1 166 609 726	x_y_69	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_11	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_44	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_69A	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_11A	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_45	+506 653 200 -1 166 605 091	x_y_69B	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_12	+506 660 864 -1 166 478 807	x_y_45A	+506 653 200 -1 166 605 091	x_y_69C	+506 605 500 -1 166 702 109
x_y_12A	+506 614 087 -1 166 445 271	x_y_46	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_70	+506 628 953 -1 166 585 926
x_y_13	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_47	+506 653 200 -1 166 605 091	x_y_71	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_14	+506 660 864 -1 166 478 807	x_y_48	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_72	+506 650 799 -1 166 650 875
x_y_15	+506 660 864 -1 166 478 807	x_y_48A	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_73	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_16	+506 742 506 -1 166 518 469	x_y_49	+506 653 200 -1 166 605 091	x_y_73A	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_17	+506 765 429 -1 166 546 897	x_y_49A	+506 612 920 -1 166 571 706	x_y_74	+506 650 799 -1 166 650 875
x_y_17A	+506 765 429 -1 166 546 897	x_y_50	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_75	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_17B	+506 765 429 -1 166 546 897	x_y_50A	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_76	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_18	+506 767 754 -1 166 555 738	x_y_51	+506 612 920 -1 166 571 706	x_y_77	+506 650 799 -1 166 650 875
x_y_18A	+506 766 565 -1 166 564 824	x_y_51A	+506 612 920 -1 166 571 706	x_y_78	+506 685 725 -1 166 628 742
x_y_19	+506 765 429 -1 166 546 897	x_y_52	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_78A	+506 685 725 -1 166 628 742
x_y_20	+506 736 779 -1 166 544 066	x_y_52A	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_78B	+506 685 725 -1 166 628 742
x_y_20A	+506 736 779 -1 166 544 066	x_y_53	+506 576 539 -1 166 529 072	x_y_78C	+506 685 725 -1 166 628 742
x_y_20B	+506 736 779 -1 166 544 066	x_y_53A	+506 614 087 -1 166 445 271	x_y_79	+506 635 653 -1 166 696 505
x_y_21	+506 729 031 -1 166 566 495	x_y_53B	+506 614 087 -1 166 445 271	x_y_80	+506 685 725 -1 166 628 742
x_y_22	+506 736 779 -1 166 544 066	x_y_54	+506 690 681 -1 166 592 243	x_y_80A	+506 652 144 -1 166 638 801
x_y_24	+506 690 299 -1 166 513 773	x_y_54A	+506 614 087 -1 166 445 271		
x_y_25	+506 675 890 -1 166 533 610	x_y_55	+506 614 087 -1 166 445 271		
x_y_26	+506 690 299 -1 166 513 773	x_y_55A	+506 614 087 -1 166 445 271		
x_y_27	+506 690 299 -1 166 513 773	x_y_56	+506 614 087 -1 166 445 271		
x_y_27	+506 654 414 -1 166 519 563	x_y_57	+506 614 087 -1 166 445 271		
x_y_29	+506 675 890 -1 166 533 610	x_y_58	+506 671 688 -1 166 616 291		
x_y_30	+506 690 299 -1 166 513 773	x_y_58A	+506 671 688 -1 166 616 291		
x_y_30A	+506 629 437 -1 166 474 355	x_y_58B	+506 671 688 -1 166 616 291		
x_y_30B	+506 629 437 -1 166 474 355	x_y_58C	+506 671 688 -1 166 616 291		
x_y_31	+506 629 437 -1 166 474 355	x_y_59	+506 628 953 -1 166 585 926		
x_y_31A	+506 629 437 -1 166 474 355	x_y_60	+506 628 953 -1 166 585 926		



Název akce:	Územní studie Vizovice, lokalita BI 27 (Krňovská - Prostřední)		
Pořizovatel:	Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu	Kraj	Zlínský
Urb.návrh:	Ing.arch. Uhrmacher	Měřítko	1:1000
Tech.infrastruktura:	Ing. Stanislav Malý	Č.výkresu Datum	04
Název výkresu:	Vytyčovací schéma	07/2019	